

Exact four-phase FIR transfer matrix (delay:coefficient)
output 0
output 1
output 2
output 3
0:0.15, 1:0.45
1:0.8
1:0.45, 2:0.15
1:-0.2, 2:-0.2
0:-0.2, 1:-0.2
0:0.15, 1:0.45
1:0.8
1:0.45, 2:0.15
0:0.45, 1:0.15
0:-0.2, 1:-0.2
0:0.15, 1:0.45
1:0.8
0:0.8
0:0.45, 1:0.15
0:-0.2, 1:-0.2
0:0.15, 1:0.45
input 0
input 1
input 2
input 3
sum of absolute tap weights
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40